


## Назначение триммеров





Для вращения триммеров применять отвертку с крестообразным или плоским шлицем 1,2мм



## Частотная характеристика при разных положениях триммера "Н"

—Макс. —Средн. —Мин.



## Значения Вход/Выход при разных положениях триммера "CR"

—Макс. —Средн. —Мин.

